

कार्यालय सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड गौतमबुद्धनगर


पत्रांक:- 574 / ग्रा0अ0वि0 / एन0बी0सी0 / 2019-20 दिनांक:- 31.08.2019

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि NOIDA PUBLIC SCHOOL A-78 Sector-23 Noida, गौतमबुद्धनगर का निरीक्षण दिनांक 30.08.2019 को मेरे द्वारा किया गया।

भवन में 02 तल है, जिसके भूतल पर 20 कक्ष हैं। प्रथम तल पर 20 कक्ष हैं। द्वितीय तल पर 12 कक्ष हैं तथा भवन में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुसार फ्रेम स्ट्रक्चर निर्मित होने के कारण भूकम्प रोधी निर्मित है।



(विनय कुमार शर्मा)
सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड गौतमबुद्धनगर

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में चेयरमैन/प्रबंधक NOIDA PUBLIC SCHOOL A-78 Sector-23 Noida, गौतमबुद्धनगर को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(विनय कुमार शर्मा)
सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड गौतमबुद्धनगर


True Copy attested.


Principal

Noida Public School
A-78, Sector-23, Noida-201301

Self-Attested
Proprietary

Principal
Noida Public School
A-78, Sector-23, Noida-201301


Manager
Committee of Management
NOIDA PUBLIC SCHOOL
Sector.....NOIDA